

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA - BESOROHITRA**

FICHE ANOMALIES

Ncontrôle	INAPTE	Imm	Verificateur
877793/FNR/007/Sur_site/2021	MOT3	4004TAP	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877733/FNR/007/Sur_site/2021	PN4,SIG30	9456FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877698/FNR/007/Sur_site/2021	SIG30	5871TN	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877542/FNR/007/Sur_site/2021	FR13	8096FD	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877357/FNR/007/Sur_site/2021	SIG10,SIG3,SIG5	5538FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877218/FNR/007/Sur_site/2021	CAR24,SIG10,SIG2,SIG5,SIG9	7260FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877122/FNR/007/Sur_site/2021	CAR56,CAR3,MOT19,PN3,PN5,SIG5	9470FE	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877014/FNR/007/Sur_site/2021	MOT18,MOT19,SIG5,SIG8	1919FC	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
877003/FNR/007/Sur_site/2021	PN8	7208FD	ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
			TOTAL : 9

A BESOROHITRA, le 12/10/2021

Le Chef de Centre