

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONIRINA FALIARISO JEAN BRUNO

ADRESSE : LOT AMPITAKELY, Tél. 0348424472

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6204FE

USAGE EFFECTIF: Tbé

PLACE DEBOUT:

PTC : 2450

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 918676/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARD NUL
- FUMEE EXCESSIVE
- DEMARREUR A VERIFIER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 15 JOURS	
---	--	--