DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVAOARISOA ISABELLE

 $\label{eq:addresse} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOTVC} \ 11 \ \texttt{B} \ \texttt{AMBANIDIA} \ \texttt{FALIARIVO} \ \textbf{-} \ 0337371043, \ \textbf{T\'el}.$ Pour visite technique avec ou sans carnet du v'ehicule: 3969TAA

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1780

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 861753/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV D LISSE
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur : RAZAFIMANDROSO Heriniaina Elien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS