DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910317/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/11/2021

NOM: RISADY

ADRESSE: LOT 121/484 SECT 4 TSARAMANDROSO AMBONY 0341778035 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 6322ME MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE: VP TYPE: B51HP CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:M627801

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :1317 PAV :906 CU :411

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

Validité de circulation jusqu'au 17/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :910317/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RISADY DATE 12/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6322ME

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1317 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**