

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RATELOARISOA ROBERSON DAUPHIN
ADRESSE : LOT II N 26 N ANALAMAHITSY TANANA, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0607TBJ

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 1310

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 875770/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 11/10/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- MOTEUR SALE
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/11/2021)