

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: DAMA RAKOTONDRASEDO JEAN CLAUDE JUNIOR
ADRESSE : LOT III F 57 MAHAMASINA SUD, Tél. 0349261338
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2443TBN**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 3250

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
IVATO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 905477/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS