



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 931532/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : TOJOMALALANIRINA NY AINA

ADRESSE : AMBODIMANGA 0391821710

TELEPHONE :

PROFESSION :TECHNICIEN SUPERIEUR

NUM IMM : 3686TBJ

MARQUE :DAF

COMMUNE : ANJOZOROBE

GENRE : CAM

TYPE : AE55CF

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :16

N°SERIE DU TYPE:OL 314129

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :8900

PAV :4000

CU :4900

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 27/11/2020

PATENTE : 2020

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au**06/06/2022**



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé**3686TBJ****

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8900

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 19 000

TVA

Ar 3 800

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 22 800**