

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : 908862/ANT/004/SUR\_SITE/2021

Date : 11/11/2021

De: RAKOTONDRADIMY BALISAMA RIVO  
ADRESSE : LOT IAK 178 B SAKANAMBAZO MAROBIBIY /  
03425507698, Tél. 0348659743

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7831TBH**

USAGE EFFECTIF: CSUB &gt; 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 37 000

TVA : Ar 7 400

NET A PAYER : **Ar 44 400**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : **Ar 44 400**

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- FERMETURE PORTE ARR D A REPARER
- JEU IMPORTANT DE COLONNE DE DIRECTION

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : 20 JOURS 21/11/2021