

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMAROLAHY AINA FARATIANA
ADRESSE : LOT V R 60 BIS MAHAZOARIVO, Tél. 0331246558
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **3548TV**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2650

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : **Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 915562/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO
Chrésus
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS-17/01/2022