

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MARIE ANGELE MAHATARAZO**

**ADRESSE : TSIMAHAVAOKELY, Tél. //**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6654UC**

**USAGE EFFECTIF:** CU > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORONDAVA - TOLIARA**

**RECU N° : 928887/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BOITE A PHARMACIE NULLE
- VITRES DES PORTIERES A COMPLETER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne  
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**