

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFINDRASOA HAINGONIRINA PERLINE
ADRESSE : LOT III J 113 E TER IVOLANIRAY, Tél. 0342912703
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0828TBR**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2520

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : **918279/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : **Ar 28 800**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA
Gérald
Opérateur : RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS(19/12/2021)**