



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 927593/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 30/11/2021

NOM : RAJAONARISOA JACKY JOCELYN

ADRESSE : LOT AA 019 AMBANITSENA-

TELEPHONE : 034.14.538.15

PROFESSION : MÉCANICIEN

NUM IMM : 5131TM

MARQUE : MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 123023

CARROSSERIE : CI

SOURCE D'ENERGIE : ESSENCE

PUISSANCE : 13

N°SERIE DU TYPE: 12302310012575

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : ILLISIBLE

PTC : 1870

PAV : 1350

CU : 520

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2016

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur : MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au 30/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5131TM**

USAGE EFFECTIF : VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1870

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**