## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934595/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 08/12/2021

**NOM**: RASOLONAINA JACQUELINE MARIETTE

ADRESSE: LOT III O 37 TER MANANJARA -0332522645 **TELEPHONE:** 

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 1021TAR **MARQUE** :CHERY **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: SQR7111 **CARROSSERIE** :CI

**SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE **PUISSANCE**:6 N°SERIE DU TYPE:AD227748

**PLACE ASSISE:** 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: AF50249

PTC:1285 **PAV**:910 CU:375

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2010

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 22/01/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au 08/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:934595/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RASOLONAINA JACQUELINE MARIETTE DATE 08/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1021 TAR

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1285 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0