DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

MORAMANGA - TOAMASINA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917892/TNA/018/SUR_SITE/2021 DATE : 19/11/2021

NOM: RAMIANDRISOA PIERROT

ADRESSE: LOT III F 95 ANTHOHOMADINIKA AFOVOANY TELEPHONE: 0346112404

PROFESSION: OPÉRATEUR ECONOMIQUE

NUM IMM : 3187TBN MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : PU1CP CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:2U448151

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 19/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :RAMANDIMBIARISOA SYLVERE Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIAMANJAVASOA NIARONANAMBATRA

Validité de circulation jusqu'au 19/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 917892/TNA/018/SUR_SITE/2021**

De: RAMIANDRISOA PIERROT DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3187TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2250 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**