



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 918316/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 19/11/2021

NOM : RANDRIAHARINAIVONIAINA RICHARD

ADRESSE : NAMAHOA NORD

TELEPHONE : 032 43 173 17

PROFESSION :PLOMBIER AU JIRAMA

NUM IMM : 1111UD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MORONDAVA

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:045879

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1460

PAV :670

CU :790

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE : - DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :HERINIONY Dina

Validité de circulation jusqu'au27/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1111UD

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

1460

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400