## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 906979/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

**NOM**: RAKOTONDRATSIMA CHIRSTIANT

ADRESSE: LOT MB 418 MAHABO 0346057358 TELEPHONE:

**PROFESSION**: CHEF DE DEPARTEMENT A C M

NUM IMM : 4643TAV MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : WVH7FP CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:1.28615

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 70633

PTC :3050 PAV :1787 CU :1263

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1999

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/05/2020

PATENTE: -2019 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

**Opérateur** : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 10/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

**(** 

ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

De: RAKOTONDRATSIMA CHIRSTIANT DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4643 TAV

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 3050 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**