

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** LABORDE JOSEPH ROLLAND

**ADRESSE :** LOT VO3 A MIANDRARIVO - 0334529249, **Tél.** 0346518885

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1997TBM**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2250

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 916433/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 18/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.  
Alexandre  
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 18/12/21**