## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MATERAUTO 0328312531

ADRESSE: BP 1516 RUE RAVONINAHITRINIARIVO, Tél. 0333700894

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5450TBJ

**USAGE EFFECTIF:** VL < 6 places (VL6)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 14 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

-----

RECU N°: 864657/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany

Gérmain

Opérateur: RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée :