DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923629/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

NOM: RATOVOSON MICHAEL DOMINIQUE

ADRESSE : LOT II M 49 BIB ANJOMAKELY TELEPHONE :

PROFESSION :--

NUM IMM: 6369TBE MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : US81XDFU425008 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:U425008

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :2514 PAV :1869 CU :645

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION : -

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 14/09/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au26/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :923629/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RATOVOSON MICHAEL DOMINIQUE DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6369 TBE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2514 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**