

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFIARISOA SUZANNE  
ADRESSE : LOT 062-BIS /3706 ISAHA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1587FE**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2740

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N° : **873888/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIASISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1JOUR**