## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAHARIJAONA MARIE 0348021259 **ADRESSE** : C/O OTC ANDRAHARO, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8224TBE

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1435

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARNEI D'ENTRETIEN:

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 10 000
TVA: Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

RECU N°: 909783/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON

Solofoniaina Didier

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS