## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

**N°MOTEUR:**ILLISILBE



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 865429/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 01/10/2021

**NOM**: RASOLOMANANA ONJASOA

ADRESSE: LOT BA 299 ANJANATSIMIOVA AMPITATAFIKA **TELEPHONE:** 

PROFESSION:/

PLACE ASSISE: 7

**NUM IMM**: 8179TBE COMMUNE: ANTANANARIVO 0331230543 **MARQUE**:NISSAN

GENRE: VP **TYPE**: TESY61 **CARROSSERIE**:BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:12 N°SERIE DU TYPE:..0142013

PLACE DEBOUT:

PTC:2930 **PAV**:2150 CU:780

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 22/09/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au01/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

DATE 01/10/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RASOLOMANANA ONJASOA

RECU N°:865429/ANT/004/SUR\_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8179TBE

**USAGE EFFECTTF: VP** 

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2930 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0