

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHARIMANANA FRANCOISE
ADRESSE : LOT 39 MA/3608 ANOSY MAHASOAKELY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0401FC**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1260

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 908086/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 11/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- VEHICULE A PEINDRE
- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS