



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 932440/TLR/013/SUR\_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : MONJA RAL Aididy Roger

ADRESSE : LOT II B 16 BIS AMBODITSIRY

TELEPHONE : 0331450130

PROFESSION :DRH SIFOR

NUM IMM : 1571TBR

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:3U464464

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC MAKATIRY Francismin T.

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTONDRA SOA LEONIE DENISE

Validité de circulation jusqu'au 06/12/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1571TBR**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**