

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**FICHE ANOMALIES**

<b>Ncontrôle</b>	<b>INAPTE</b>	<b>Imm</b>	<b>Verificateur</b>
865165/FNR/007/Sur_site/2021	CAR22,CAR23,DIR5	2127FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
865073/FNR/007/Sur_site/2021	CAR54,MOT2,PN5,SIG19,SIG20,SIG3	5796FB	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
865010/FNR/007/Sur_site/2021	CAR24	1990TBN	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
864967/FNR/007/Sur_site/2021	CAR23,DIR21,DIR5,FR13,FR17,FR18,SIG2,SIG9	4732FE	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
864912/FNR/007/Sur_site/2021	CAR1,CAR2	6886FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
864858/FNR/007/Sur_site/2021	DIR14,FR13,MOT18	0683FD	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
864548/FNR/007/Sur_site/2021	CAR23,CH3,CH5	2278FC	Mr RANDRIAMIHAMINA J B ROLAND
			<b>TOTAL : 7</b>

**A BESOROHITRA, le 30/09/2021**  
**Le Chef de Centre**