

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTONDRA SOA

**ADRESSE : LOT 64 ANKOSIRANO AMBOHIMAHITSY
AMBOHIMANGAKELY, Tél. 0345811847**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9004TBD

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : Ar 37 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 912635/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : Ar 37 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUMEE EXCESSIVE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA
Gérald
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 16/12/2021