## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRAVONY MAMY NIRINA ARSONA ADRESSE: II T 114 TER AMPANDRANA EST, Tél. 0342023569 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 6127TBA

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2850

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 907618/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 10/01/2022