

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZOELIARIMANANA FELAMBOAHANGY
ADRESSE : LOT I V K 172 ANKADIFOTSY ANTANIFOTSY, Tél.
0331447266

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5127TAV

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1470

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
IVATO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 877220/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 12/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules
Opérateur : RAKOTOMAMONJY Faraniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS