

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTOARISON MAMINIAINA ERIC  
**ADRESSE :** LOT GIV 24 SOAMANANDRARINY-, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6352TBL**

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age ≤ 5 ans)

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3135

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER :** **Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**RECU N° : 871739/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/10/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- POIGNETS PORTES INT A POSER
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(06/11/2021)**