## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 871956/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 07/10/2021

**NOM**: ANDRIAMANANTENA HERINIRINA JOSE

**ADRESSE**: II B 252 MAHALAVOLONA 0345778055 **TELEPHONE**: 0343778055

PROFESSION:-

NUM IMM: 6586TV MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : 255 CARROSSERIE :BREAK SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:6752

PLACE ASSISE : 9 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :2340 PAV :1498 CU :842

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1985

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 07/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée Validité de circulation jusqu'au07/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----

De: ANDRIAMANANTENA HERINIRINA JOSE DATE 07/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6586TV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2340 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**