## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RATSIMBAZAFY HANTANIRINA LYDIE 0340562186 **ADRESSE:** LOT II F74 AK TER B ANDRAISORO TANA, **Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8586TAJ** 

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3230

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

RECU N°: 872357/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- PARE BRISE CASSEE
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS