

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARIMANANA ARSENE**  
**ADRESSE : LOT II F 4 TER ANDRAISORO, Tél. 0343651700**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3551TP**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1280

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 908947/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 11/01/2022**