

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ROSSANALY BANDJEE MOUNIR  
**ADRESSE :** LIT IH 4 ISOTRY, **Tél.** 0343941931

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9110TBG**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1420

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 923830/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS-01/12/2021**