## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIANARIMANANA PHILIBERT **ADRESSE**: LOT 0050 E PLLE 22/13 C E ANDRORANGA, **Tél**. 0342789851

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7098AH

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 913499/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 16/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- ROUES DE SECOURS NUL
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS