

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**CENTRE :** TOAMASINA-FENERIVE-EST

**Année :** 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE MOIS DE OCTOBRE

| USAGE EFFECTIF |    |    |    |    |                 |     |      |       |    |         |        |     |
|----------------|----|----|----|----|-----------------|-----|------|-------|----|---------|--------|-----|
|                | TV | VP | VL | AE | VL<6plcs<br>VL6 | TM3 | REM3 | SREM3 | TA | TMTPers | VP 300 | TPP |
| Contrôlés      | 0  | 24 | 1  | 0  | 0               | 23  | 0    | 0     | 0  | 70      | 3      | 19  |
| Aptes          | 0  | 23 | 1  | 0  | 0               | 20  | 0    | 0     | 0  | 67      | 3      | 19  |
| Inaptes        | 0  | 1  | 0  | 0  | 0               | 3   | 0    | 0     | 0  | 3       | 0      | 0   |

| USAGE EFFECTIF |     |     |     |    |      |     |      |       |     |      |      |       |
|----------------|-----|-----|-----|----|------|-----|------|-------|-----|------|------|-------|
|                | TCS | Tbé | TBR | CU | CSUB | TM6 | REM6 | SREM6 | TM7 | TRR7 | REM7 | SREM7 |
| Contrôlés      | 0   | 0   | 113 | 0  | 0    | 16  | 0    | 0     | 2   | 0    | 0    | 0     |
| Aptes          | 0   | 0   | 100 | 0  | 0    | 16  | 0    | 0     | 2   | 0    | 0    | 0     |
| Inaptes        | 0   | 0   | 13  | 0  | 0    | 0   | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0     |

| USAGE EFFECTIF |      |       |       |        |      |       |       |        |
|----------------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|
|                | TM10 | TRR10 | REM10 | SREM10 | TM16 | TRR16 | REM16 | SREM16 |
| Contrôlés      | 7    | 0     | 0     | 0      | 13   | 2     | 0     | 3      |
| Aptes          | 6    | 0     | 0     | 0      | 12   | 2     | 0     | 3      |
| Inaptes        | 1    | 0     | 0     | 0      | 1    | 0     | 0     | 0      |