## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 908046/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

**NOM**: DISTRIVET SA

ADRESSE: ENCEINTE BSR AMBOHIPANASINA ANOSIALA TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 7406TBE MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANOSIALA
GENRE : VP TYPE : WP81JP CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:624091
PLACE ASSISE : 9 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :045151641

PTC :2095 PAV :1445 CU :650

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 13/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 13/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :908046/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**De**: DISTRIVET SA DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7406TBE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2095 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**