

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** MIADANJARA SOPHIE ERNESTINE

**ADRESSE :** AMBOANATO, Tél. 0349791646

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5930UD**

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 625

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOLIARA-TAOLAGNARO**

**RECU N° : 873448/TLR/013/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/10/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC MAKATIRY Francism T.  
Opérateur : RAKOTONDRA SOA LEONIE DENISE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : SOIXANTE JOURS  
08/12/2021**