DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOHARIMISA NIRINA BRUNO / 0329766085 **ADRESSE:** LOT 0206 X 0130 SECT 6 A AMBONDRONA, **Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3211MC**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 2425

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 912198/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS