

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ADEFI**

**ADRESSE : LOT II D 5 TSIAZOTAFO, Tél. 0340948442**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7961TAC**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2570

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

**RECU N° : 877022/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- TRAIN ARR A REVISER

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené  
Victorien  
Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**