



**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 919041/MGA/020/SUR SITE/2021

**DATE :** 22/11/2021

**NOM :** ZANAKAMBIASA / 0327306171

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** LOT 0203 R 0150 SECT CENTRE I ANTANIMALANDY

**PROFESSION :**ENTREPRENEUR

**NUM IMM :** 8165MC

**MARQUE :**HYUNDAI

**COMMUNE :** MAHAJANGA

**GENRE :** CAM

**TYPE :** GA17CPAC

**CARROSSERIE :**PLATEAU

**SOURCE D'ENERGIE :**GASOIL

**PUISSANCE :**18

**N°SERIE DU TYPE:**127352

**PLACE ASSISE :** 3

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :**7200

**PAV :**2945

**CU :**4255

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2010

**USAGE EFFECTIF :** TM7

**NR CARTE VIOLETTE :** 0

**DELIVREE LE :**26/05/2021

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 26/05/2021

**PATENTE :** 0

**ANI :** 2020

**Visite du :** 22/11/2021

**Nom du vérificateur :**GPHC RATOVOHERY M.Harifetra

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :**RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

**Validité de circulation jusqu'au** 06/06/2022

**APTE**