DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 864454/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 30/09/2021

NOM: RASOLOHERIARISOA VICTORINE

ADRESSE: IMD 50 ANTANETISOA SUD **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 0426TAV MARQUE : RENAULT **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: BMS406 **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:8 **N°SERIE DU TYPE:**4.0388574

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1820 **PAV**:1270 CU:550

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE:** 19/08/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur: RANDRIANAVAHY Volatiana Validité de circulation jusqu'au30/09/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

RECU N°:864454/ANT/004/SUR_SITE/2021 Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RASOLOHERIARISOA VICTORINE DATE 30/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0426 TAV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1820 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000

TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0