DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 930769/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 06/12/2021

NOM: RASAONINA HERY MAMY

ADRESSE: LOT IM 55 ANJOMAKELY/0345286044 TELEPHONE:

PROFESSION: MPAMBOLY

NUM IMM: 8109TBF MARQUE: NISSAN COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : SBFTLO CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:43809592

PLACE ASSISE : 3 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-PTC :3500 PAV :2220 CU :1280

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/06/2020

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au06/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:930769/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RASAONINA HERY MAMY DATE 06/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8109TBF

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**