

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIANAVOSOA OELIARINAIVO**

**ADRESSE : LOT 17 TER AMBOHITSIMIOVA AMBOHIDRATRIMO, Tél.  
0344079397**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7636TAF**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1670

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

-----

**RECU N° : 918528/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 22/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules  
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS**