

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ZA TOURS**

**ADRESSE : LOT VA 425 TSIADANA, Tél. 034.63.264.80**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4895TAV**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3402

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 908730/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS(26/12/2021)**