## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** GERARD MILSON **ADRESSE** : MAHABO, **Tél**. //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7239UC

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3050

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MAHABO - TOLIARA

-----

RECU N°: 932751/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS