## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RASOLOFOMAMPIONONA MANDIMBISOA **ADRESSE** : LOT 0203 V 0050 SECT I ANTANIMALANDY, **Tél**. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $4891ME\,$ 

**USAGE EFFECTIF:** CU

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 908848/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS

1 1/1015