



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923096/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 25/11/2021

NOM : RAHAROVELO ANDO HENINTSOA

ADRESSE : III H 103 BIS AVARATANANA AMBOHIMANARINA

TELEPHONE : 0330826374

PROFESSION :COMPTABLE

NUM IMM : 3937TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPE1BP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:3U462891

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :728452

PTC :2265

PAV :1575

CU :690

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2009

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -0223502

DELIVREE LE :25/11/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2021

PATENTE : -0063608

ANI : ---

APTITUDE : APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au25/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3937TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2265

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000