



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 865417/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 01/10/2021

NOM : RAMILSON BIEN AIME VICTORIEN

ADRESSE : LOT IA 78 ANTALAMOHITRAAMBOHIDRATRIMO

TELEPHONE : 0344139864

PROFESSION :-

NUM IMM : 0211TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN 81 WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:3 U 105 849

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3440

PAV :1720

CU :1720

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 01/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 01/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au01/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0211TBN**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

3440

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**