## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIAMPARANY FARA FANANTENANA ANDOMALALA NADYA

 $\label{eq:added} \textbf{ADRESSE}: LOT~38~H~IMERINAFOVOANY~T/MATY,~\textbf{T\'el}.~0340973460\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet~du~v\'ehicule}:~\textbf{7703TBE}$ 

**USAGE EFFECTIF: VL** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2675

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0 

 PV:
 Ar 4000 

 THT:
 Ar 22000 

 TVA:
 Ar 4400 

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 932076/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BOITE A PHARMACIE NULLE
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : RAKOTOMAMONJY Faraniaina APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS