

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: BEZANAHARY JEAN OLIVIER
ADRESSE : 10, RUE DE LATTRE DE TASSIGNY PLLE 22/13
ANDRORANGA, **Tél.** 0340443171
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7270AG

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC : 670
DROIT : Ar 7 000
CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0
CARTE : Ar 0
PV : Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

RECU N° : 926973/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date : 30/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PNEU AV G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené
Victorien
Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS